

INTERNATIONAL STANDARD

ISO
11041

First edition
1996-04-15

Workplace air — Determination of particulate arsenic and arsenic compounds and arsenic trioxide vapour — Method by hydride generation and atomic absorption spectrometry

*Air des lieux de travail — Dosage de l'arsenic particulaire, des composés
particulaires de l'arsenic et des vapeurs de trioxyde d'arsenic — Méthode par
production d'hydrures et spectrométrie d'absorption atomique*



Reference number
ISO 11041:1996(E)

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn